



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Первомайская, 34/1, г. Тюмень, 625000, тел. (3452) 69-03-72, факс(3452) 69-04-39, e-mail: gjii@72to.ru

ПРОТОКОЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

г. Тюмень, ул. Первомайская, 34/1
(место составления протокола)
г. Тюмень, ул. Пролетарская, 111
(место совершения правонарушения)

07 сентября 2015 года
(дата составления протокола)
11 августа 2015 года
(дата совершения, выявления правонарушения)

Мной, главным специалистом территориального инспекторского отдела №1 – государственным жилищным инспектором Тюменской области - Черепановым Тимофеем Сергеевичем, в соответствии со статьями 28.2, 28.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, распоряжением Государственной жилищной инспекции Тюменской области от 24.06.2015 № 4-р «Об установлении перечня должностных лиц Государственной жилищной инспекции Тюменской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» составлен настоящий протокол в отношении должностного лица:

генерального директора ООО «УК Жилищный стандарт» Столбова Виктора Сергеевича
(Ф.И.О., наименование должности)

Дата рождения 15.10.1986

Место рождения: г. Тюмень

Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия 7106 № 461702, код подразделения 722-003, выдан 05.12.2006 УВД ЦАО города Тюмени

(серия, №, код подразделения, дата выдачи, кем выдан)

Регистрация по месту жительства: г. Тюмень, ул. Советская, д. 65 корп. 1, кв. 25
№ телефона

Адрес места работы: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Комсомольская, д. 57

Выявленные нарушения:

Столбов Виктор Сергеевич, являясь директором ООО «УК Жилищный стандарт», которое осуществляет управление многоквартирным домом по ул. Пролетарская, 111 г. Тюмени, нарушил правила содержания и ремонта жилых домов, а именно: пункт 10,11 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491, а также следующие пункты Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. № 170 (ПИН № 170): пп. 4.4.1, 4.4.14. – частичное отслоение, сколы плитки пола в местах общего пользования в секциях №№1,2; п. 4.2.1.5. – частичное разрушение облицовочной кирпичной кладки наружных стен на 15 и 16 этажах в секциях №№1,2; п. 4.8.14, приложение №2 – частичное отсутствие плафонов освещения, выключателей на лестничных клетках в секциях №№1,2; п. 4.2.3.2, п. 2 приложение №7 – частичное повреждение обшивки фасада многоквартирного дома (неплотное примыкание металлических панелей); п. 5.1.3. – частичное отсутствие теплоизоляции на трубопроводах отопления в подвале.

Акт проверки от 11 августа 2015 года № ТО-09-128/2

(описание события административного правонарушения)

